



---

## FI REFRESHER SEMINAR

Aggiornamento: 28-nov-2008

Questo e' il pacchetto informativo del seminario di aggiornamento per istruttori di volo (FI Refresher Seminar) presso l'FTO Aero Club Milano. Ci auguriamo che quanto segue sia utile ed interessante e Vi preghiamo di contattare, per ogni ulteriore chiarimento e per l'eventuale iscrizione, la Segreteria dell'Aero Club Milano (Tel. 02-6101625, fax 02-66505959) in orario d'ufficio.

### 1. REQUISITI DI INGRESSO.

- Licenza PPL(A) o superiore in corso di validità.
- Abilitazione FI(A), IRI(A), CRI(A) in corso di validità.

### 2. CORSO TEORICO.

L'FTO Aero Club Milano organizza un seminario di aggiornamento per istruttori di volo. Il seminario è necessario al rinnovo delle abilitazioni FI, CRI, IRI, che hanno durata triennale, assieme ad una delle seguenti condizioni:

- Aver effettuato almeno 100 ore istruzionali su aeroplano come FI, CRI, IRI o FE nel periodo di validità dell'abilitazione, delle quali almeno 30 nei 12 mesi precedenti la scadenza. Qualora si tratti di IRI che intenda rinnovare anche tale abilitazione, delle predette 100 ore, almeno 10 dovranno essere state Istruzionali IFR;
- Superare un proficiency check nei 12 mesi precedenti la scadenza. Questa condizione è indispensabile ogni due rinnovi.

Il calendario delle lezioni teoriche viene comunicato per tempo agli allievi, onde consentire loro di organizzarsi opportunamente.

- **CORSO TEORICO.** Il corso teorico (12 ore) si svolge in aula e richiama il corso FI, CRI e IRI per quanto riguarda le normative, la tecnica didattica, lo svolgimento delle missioni. Il materiale didattico viene fornito dall'Aero Club Milano ed e' in linea con le normative vigenti. Al termine del seminario viene rilasciato un attestato di partecipazione.

### 3. COSTI.

Il costo è di 400,- €.

### 4. DOCUMENTI.

Poiche' l'abilitazione ha valore legale, e' necessario istruire una pratica producendo i documenti elencati di seguito.

- ELENCO DOCUMENTI PER FI REFRESHER SEMINAR
  - FOTOCOPIA COMPLETA DELLA LICENZA.

---

Aeroporto di Bresso (LIMB) - Via Gramsci 1, I-20091 BRESSO (Milano) - Italia

Tel. +39-02-6101625 - Fax +39-02-66505959

E-Mail: [info@aeroclubmilano.it](mailto:info@aeroclubmilano.it) - Web: <http://www.aeroclubmilano.it/>

P.IVA 00923810154